

„Unsere Orgel und die Sakristei sehen wieder aus wie neu!“

Sanierung von
Orgel & Sakristei der
Hauptkirche St. Michaelis
Englische Planke 1
20459 Hamburg
mit ...

... dem
Möbel-Regenerator
von
Renuwell

Fotos: Fotodesign Andreas Braun, Hameln



Vorher

Nachher

**Vor der Be-
handlung:**
Das Holz
ist stumpf,
matt & aus-
gelaugt.



Nach der Behandlung:
Das Holz sieht
gesund, genährt
und frisch aus.
Die Oberflächen
zeigen wieder ihre
natürliche Struktur
& Schönheit.

Die ausführende Mitarbeiterin Frau Bergmann
im Sakristeiraum:

„Mit dem Mittel kann man nichts verkehrt machen“

„Der Glanz bleibt einfach!“

„Es hat sogar einen angenehmen Duft“



Objekt der Sanierung:

Hauptkirche St. Michaelis
Englische Planke 1
20459 Hamburg:

Steinmeyer-Orgel (1962) auf der Westempore.
5 Manuale, Pedal, 85 Register, 6.665 Pfeifen.

Sakristei: Schränke, Türen und
Wandverkleidungen.

Ausführender Betrieb:

John Lewien Malerbetrieb GmbH
22175 Hamburg
Ca. 70 Mitarbeiter
Gründung 1932
Geschäftsführer: Peter Goy
Sanierung abgeschlossen im November 2009.

Objektzustand & Ausführung:

Erste Sanierung der Orgel seit 1962. Sie ist mit einer ca. 1 cm dicken Schicht aus Staub und Ruß bedeckt.
Sakristei: Sie ist ebenfalls seit Jahrzehnten nicht gepflegt worden.
Alle Holzflächen machen einen ausgelaugten Eindruck, es herrscht der visuelle Eindruck eines Grauschleiers vor.

Durchführung folgender Arbeiten:
Vor der Behandlung mit dem Renuwell Möbel-Regenerator werden die Flächen von Orgel und Sakristei sanft abgesaugt und mit feinen Bürsten und feuchten Mikrofaser-tüchern gereinigt. Dann werden die Holzoberflächen mit dem Renuwell Möbel-Regenerator eingerieben.

Alle Holzflächen erscheinen deutlich aufgefrischt. Die Farbtonintensität ist nun frischer und lebendiger. Das Holz macht wieder einen gesunden, gepflegten und genährten Eindruck.

Durch den Renuwell Möbel-Regenerator erfolgt keine Beschichtung der Oberfläche. Sie bleibt so in ihrer natürlichen Holzstruktur erhalten. Das Mittel zieht komplett in das Holz ein und lässt es wieder von innen her strahlen.

Der Hauptpastor von St. Michaelis äußerte sich bei der abschließenden Begehung der Sakristei gegenüber dem Geschäftsführer des Malerbetriebs John Lewien erfreut:
“Das sieht ja wie neu aus, Herr Goy.”

Von Profis für Profis.
Die clevere Art der Möbelpflege.



Effekt der Sanierung:

+ SWISS MADE

